

پیوست شماره ۱

مشخصات فنی

۱- دکا پاژ اولیه برداشت خاک نباتی به ضخامت ۱۰ سانتی متر و سپس ایجاد بستر تقویتی بدین صورت که ۱۰ سانتیمتر مصالح مرغوب با مصالح اولیه میکس گردد و بستر تقویتی با تراکم ۹۵ درصد ایجاد گردد.

۲- خاکبرداری و خاکریزی از محل موجود در منطقه ویژه اقتصادی به نقاط مورد نظر کارفرما

مهر و امضای کارفرما

مهر و امضای پیمانکار